



UNESCO

Actividades apoyadas por el Fondo de Emergencia para el Patrimonio en ARMENIA



Numerosas viviendas de Gyumri, gravemente dañadas por el terremoto, fueron reparadas por los habitantes, que siguen utilizándolas © UNESCO/G. Boccardi

Evaluación de riesgos del patrimonio edificado en Gyumri (2019)

La ciudad de Gyumri (Armenia) está situada en una zona altamente sísmica, atravesada por varias líneas de falla en las que convergen las placas tectónicas de Arabia y Eurasia. El patrimonio cultural de la ciudad corresponde principalmente al período comprendido entre 1804 y 1924 y comprende un casco histórico (el “distrito de Kumayri”), con más de 1200 edificios y monumentos repartidos en una superficie de aproximadamente mil hectáreas. A petición del Gobierno de Armenia, y con el apoyo del Fondo, la UNESCO envió una misión a Gyumri del 19 al 24 de agosto de 2019, con el objetivo principal de llevar a cabo una evaluación de los riesgos a que están expuestas las estructuras del patrimonio cultural de Gyumri. Al término de la misión, se preparó un informe técnico que fue remitido a las autoridades armenias. Articulado en torno a las cuatro esferas prioritarias del *Marco de Sendái*, el informe presentó las conclusiones centrales de la misión, incluyendo las observaciones principales relativas a la evaluación de riesgos, y formuló recomendaciones para reforzar la resiliencia del patrimonio cultural de Gyumri frente a futuros terremotos.