



UNESCO

Actividades apoyadas por el Fondo de Emergencia para el Patrimonio en CÔTE D'IVOIRE



Graves inundaciones causadas por fuertes lluvias en el sitio del Patrimonio Mundial de la “Ciudad histórica de Grand-Bassam”, octubre de 2019. ©UNESCO

Evaluación de los daños en el sitio del Patrimonio Mundial “Ciudad histórica de Grand-Bassam” (2019)

Del 11 al 13 de octubre de 2019, fuertes lluvias causaron el desbordamiento del río Comoé, provocando también inundaciones en gran parte de la “Ciudad histórica de Grand-Bassam”, un bien del Patrimonio Mundial. Resultaba necesario evaluar los daños y determinar qué edificios requerían las más urgentes medidas de salvaguardia. La misión, llevada a cabo en estrecha cooperación con las autoridades nacionales y locales, con el apoyo de la Oficina de la UNESCO en Abidján, tuvo lugar del 25 al 30 de noviembre de 2019. Se consultó a siete peritos especializados en hidrología, arquitectura, estructuras, patrimonio, urbanismo y paisajes. La misión definió las medidas requeridas a corto, mediano y largo plazo para garantizar la estabilidad y la seguridad del patrimonio edificado afectado por las inundaciones. Se formularon asimismo recomendaciones para la integración de una estrategia de reducción del riesgo de desastres (RRD) en el plan general de gestión del sitio y la determinación de las necesidades de capacitación para su aplicación.